


etnaFRANCE

Vous rendre la vie plus agréable.



NOTICE DE RETROFIT ORIGINALE

Motorisation porte V1

14.02.2023



Sécurité	3
Listing de pièces	6
Assemblage	7

Transport

Nous rappelons que le matériel voyage aux risques et périls du destinataire. Nous conseillons donc de bien vérifier l'état du colisage à la livraison sur site.



En cas de détérioration du matériel durant le transport, vous êtes tenus d'inscrire des réserves sur le bordereau de livraison du transporteur et de les lui notifier par courrier recommandé avec A/R sous 48 heures, sous peine d'assumer les conséquences liées aux dégâts engendrés.

Règles de base

La modification sur appareil doit être faite par du personnel qualifié ayant reçu une formation adaptée.

- Prenez toutes les précautions au déballage et repérer les pièces.
- Distribuer les pièces aux étages voulus.
- Lire la notice avant installation.
- Ranger tous les emballages et veillez à travailler dans un environnement organisé et soigné.

Règles de sécurité

Merci de respecter les règles de sécurité lors du déroulement de cette gamme de retrofit.

- Protéger les trémies afin d'éviter les risques de chutes.
- Lors de manipulation en étage, mettre un plancher provisoire et porter un harnais afin d'assurer votre sécurité.
- Si vous êtes 2, ne pas travailler l'un au dessous de l'autre.
- Ne pas stationner sous la cabine sans précaution.
- Couper l'alimentation quand vous êtes dans la gaine ou quand celle-ci est ouverte.
- Vérifier plusieurs fois le serrage des boulons ainsi que les branchements électriques des sécurités.



- Dégager les abords de l'installation.
- Ne jamais laisser un appareil sous tension tant qu'il n'a pas été réceptionné.

Tableau récapitulatif des charges maximales admissibles pour un transport de charge :

HOMMES		FEMMES	
16 à 17 ans	A partir de 18 ans	16 à 17 ans	A partir de 18 ans
20 kg	55 kg	10 kg	25 kg

Rappel des EPI



Protection
oculaire



Casque de
protection



Protection
auditive



Vêtements
de travail



Chaussures de
sécurité



Gants de
protection



Protection des
voies
respiratoires



Harnais



Visière de
protection




Passage
obligatoire pour
piétons



Obligation
générale



Consulter le
manuel / la notice
d'instructions




**BLOC MOTEUR
PORTE V1**




**BORNE A
LEVIER
2 ENTREES
PR006829**

- Démontez la motorisation existante et caler le vantail dans la porte.
- Déballer les éléments du carton de retrofit motorisation.
- Démontez le moteur en dévissant les 2 vis TH (M6x50 et M6x65) et retirer les 2 entretoises et mettre de côté la visserie.





- Graisser le carré et le cylindre de l'axe pivot.






- Approcher le nouveau bloc motorisation et connecter le minirupteur à galet avec les cosses en attente dans le montant de porte




- Puis glisser le bloc motorisation en lieu et place de l'ancien en insérant l'axe pivot dans l'orifice de la porte en prenant garde de conserver la bague anti-dégondage.

Fixer avec la visserie existante. Serrer fort.




- Repositionner les 2 entretoises sur le bloc puis le moteur et revisser.



- Raccorder les fils moteur avec les câbles porte :


- Le fil blanc du moteur sur une cosse à levier avec le fil 1 de la porte
- Le fil marron du moteur sur une cosse à levier avec le fil 2 de la porte





Assemblage

- Fixer les fils dans la traverse à l'aide d'embases autocollantes afin que ceux-ci échappent les pignons.
- Retirer les cales du vantail et vérifier son aplomb.
- **Etape importante : ouvrir le vantail, visser la petite vis en haut à l'intérieur du vantail.**



- Remettre le capot de la traverse et nettoyer la porte des éventuelles traces.

Vous rendre la vie plus agréable



Plus d'infos et de vidéos sur
www.etnafrance.com

0801 82 00 67 Service & appel gratuits

Siège social :
Etna France - 8, rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY
Contact : info@etnafrance.com
SAS au capital de 1 147 100 euros. RCS Pontoise 487 734 691
n° intracommunautaire : FR 19 487 734 691